

Limitador / Estufa sobrecalentada - E00020000.10 / E00020000.08



El código de error E00020000.10 / E00020000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se produce una acumulación excesiva de calor en el interior del aparato debido a una convección insuficiente.

Solución

1. Deja que la estufa se enfríe
2. Desconecte la estufa de la red eléctrica
3. Comprueba que todas las aberturas de convección y de ventilación estén despejadas

Según el modelo:

1. Comprueba el funcionamiento del ventilador de convección en modo de control
2. En el menú, AJUSTES -> VENTILADOR MULTIAIR, ajusta el nivel y la potencia del ventilador en AUTO
3. Desbloquee/pulse el botón del termostato de seguridad situado en la parte trasera de la estufa