A18 Alarm

Der Alarm A18 bei den MCZ-Pelletöfen hat je nach Gerätetyp eine unterschiedliche Bedeutung:

Behebung

Bei einem Luftheizofen

Er kann auf zwei Dinge hinweisen:

1. Es liegt ein zu hoher Luftdurchsatz vor: Überprüfen Sie die Dichtung des Pelletbehälters an der Oberseite des Geräts. Sollte diese in schlechtem Zustand oder gerissen sein, muss sie ausgetauscht werden.
2. Elektronisches Problem: Zur genauen Diagnose ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.

Bei einem Warmwasserofen

Überprüfen Sie den Wassertemperatursensor und setzen Sie ihn gegebenenfalls zurück. Dies kann auch an einem zu niedrigen Wasserdruck oder einem Absinken des Wasserdrucks unter 0,2 bar liegen.