Kommunikationsfehler Hauptplatine - E00040000.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E00040000.10 angezeigt, wenn die Verbindung zwischen der Hauptplatine und dem Touchscreen unterbrochen ist.

Behebung

1. Lassen Sie den Ofen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden
3. Schließen Sie den Ofen wieder an und warten Sie, bis er neu gestartet ist

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich. Auch ein Kabelbruch oder ein Kurzschluss kann diese Meldung verursachen.