Ausfall des Abgasventilators - E08000.10 / E08000.08



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E08000.10 / E08000.08 angezeigt, wenn die für das Abgasgebläse festgelegte Drehzahl (Umdrehungen pro Minute) nicht erreicht wird.

Behebung

Bestätigen Sie die Fehlermeldung und versuchen Sie, den Ofen neu zu starten

Sollte dies nicht funktionieren, ist eine Überprüfung des Geräts erforderlich. Möglicherweise behindert ein Fremdkörper den ordnungsgemäßen Betrieb der Komponente.