Begrenzer nicht angeschlossen oder Kabelbruch – E00020000.02



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E00020000.02, wenn die Verbindung zum Temperaturbegrenzer unterbrochen ist (Kabel nicht angeschlossen oder unterbrochen).

Der Betrieb ist nicht mehr möglich. Ein Techniker muss die Verkabelung und den Begrenzer überprüfen.