Fallo de comunicación del motor horizontal - E0800.10



El código de error E0800.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la comunicación entre el motor horizontal y la placa base.

Solución

1. Deja que la estufa se enfríe y desconecta el enchufe de la toma de corriente
2. Corte el suministro eléctrico durante al menos 10 segundos
3. Restablezca el suministro eléctrico
4. Si el error vuelve a aparecer, es necesario que acuda un técnico