# Sensor de presión con cable de rotura - E2000.02



La alarma E2000.02 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la conexión con el sensor de presión.

Ya no es posible el funcionamiento. Es necesaria la intervención de un técnico.