Sensor de presión por tiempo de espera agotado - E2000.01



La alarma E2000.01 aparece en las estufas de pellets Rika cuando no se ha alcanzado la diferencia de presión necesaria en el plazo previsto.

Solución

1. Comprueba que la puerta de la cámara de combustión y la trampilla de limpieza estén bien cerradas
2. Evita las perturbaciones en la habitación (campana extractora en marcha, ventanas cerradas que provoquen una depresión)
3. Compruebe el tiro de la chimenea
4. A continuación, confirme el mensaje de error

Si el error vuelve a aparecer, será necesaria la intervención de un técnico.