# Pressostat pas assez de dépression - E4000.02



L'alarme E4000.02 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la différence de pression entre la pièce d'installation et la chambre de combustion n'est pas suffisante pour un nouveau fonctionnement.

## Résolution

Vérifiez l'étanchéité du poêle (porte du foyer, clapet de nettoyage), les perturbations dans la pièce d'installation (hotte aspirante en fonctionnement, fenêtres fermées,..) et/ou le tirage de la cheminée.

S'il n'est pas possible d'acquitter le message d'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.