Amortecedores de ventilação de comunicação - E1000.10



O alarme E1000.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a comunicação entre as abas de ventilação e a placa-mãe é interrompida.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer e desligue-o da tomada
2. Desligue a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 segundos
3. Volte a ligar o fogão e aguarde o reinício

Se o erro voltar a ocorrer, será necessária a intervenção de um técnico. Uma rutura no cabo ou um curto-circuito também podem ser a causa.