
Motor horizontal bloqueado - E0800.08



O alarme E0800.08 surge nos fogões a pellets Rika quando o motor do sem-fim de alimentação horizontal fica bloqueado, frequentemente devido a um entupimento de pellets ou a um corpo estranho.

Resolução

1. Confirme a mensagem de erro
2. Aguarde e reinicie o fogão se a mensagem desaparecer

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico. Um técnico poderá desobstruir o sem-fim e verificar a entrada de ar.