Avaria na comunicação do motor diagonal - E0400.10



O código de erro E0400.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a comunicação entre o motor diagonal e a placa-mãe é interrompida.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer e desligue-o da tomada
2. Desligue a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 segundos
3. Volte a ligar o fogão e aguarde o reinício

Se o erro voltar a ocorrer, será necessária a intervenção de um técnico. Uma rutura no cabo ou um curto-circuito também podem ser a causa.