# Depósito de pellets vazio - E0001.02



O código de erro E0001.02 surge nos fogões a pellets Rika quando já não há pellets suficientes no depósito.

## Resolução

1. Encha o depósito com pellets de qualidade (ENplus A1)
2. Confirme a mensagem de erro

O próximo acendimento poderá demorar mais tempo: o parafuso de alimentação tem de se encher novamente primeiro.