Druckschalter nicht genügend Vakuum - E4000.02



Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E4000.02 angezeigt, wenn der Druckunterschied zwischen dem Aufstellungsraum und der Brennkammer für einen erneuten Betrieb nicht ausreicht.

Behebung

Überprüfen Sie die Dichtheit des Ofens (Feuertür, Reinigungsklappe), mögliche Störungen im Aufstellungsraum (laufende Dunstabzugshaube, geschlossene Fenster usw.) und/oder den Zug im Schornstein.

Wenn die Fehlermeldung nicht quittiert werden kann, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.