A05 Alarma

La alarma A05 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando el conducto de humos está obstruido o la puerta del aparato está abierta. Se activa mediante el presostato, que mide la diferencia de presión en el conducto de humos.

Solución

1. Comprueba que el conducto de evacuación de humos no esté obstruido y que la estufa no esté sucia ni atascada con residuos de combustión
2. Comprueba el estado de la junta de la puerta de la estufa para ver si es hermética. Coloca una hoja de papel sobre la junta al cerrar la puerta. Si esta se desliza sin resistencia una vez cerrada la puerta, hay que cambiar la junta
3. Comprueba que el presostato no esté obstruido (se encuentra dentro de la estufa; puede ser un pequeño tubo de silicona transparente conectado a una pieza redondeada, o bien un sensor montado directamente en el tubo de entrada de aire; fijado con dos tornillos; hay que limpiarlo bien de polvo y volver a colocarlo en su sitio).
4. Desactive la alarma del panel de control colocando el botón ON-Remote-OFF de su aparato en «OFF» durante unos diez segundos
5. Espere a que la pantalla muestre «OFF» y vuelva a colocar el selector en «Remote»
6. Limpia el aparato: vacía las cenizas, limpia el brasero y aspira
7. En cuanto aparezca la indicación «OFF» en el mando a distancia, ya puede volver a encender la estufa

Si estas comprobaciones no son suficientes, será necesaria la intervención de un técnico.