
Motor horizontal bloqueado - E0800.08



La alarma E0800.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando el motor del sinfín de alimentación horizontal se bloquea, a menudo debido a un atasco de pellets o a la presencia de un cuerpo extraño.

Solución

1. Confirme el mensaje de error
2. Espere y vuelva a encender la estufa si el mensaje desaparece

Si el error vuelve a aparecer, es necesaria la intervención de un técnico. Un técnico podrá desatascar el sinfín y comprobar la entrada de aire.