Alarme AL 03

L'alarme AL 03 - REG. CODEUR apparaît sur les poêles à pellets KLOVER lorsque le ventilateur des fumées ne tourne pas à la vitesse demandée.

Pour cette alarme une intervention d'un technicien est souvent nécessaire.