Motore diagonale – Guasto al motore - E0400.04



L'allarme E0400.04 compare sulle stufe a pellet Rika quando viene rilevato un guasto al motore diagonale.

Risoluzione

1. Azzerare il messaggio di errore

Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico.