
Valvola di non ritorno per fiamme/fumi aperta - E0200.10



Su alcune stufe Rika (Induo / Induo II) compare l'allarme E0200.10 quando la valvola di non ritorno delle fiamme e/o dei fumi non è in posizione di riscaldamento.

Risoluzione

1. Portare la valvola di non ritorno delle fiamme e/o dei fumi in posizione di riscaldamento
2. Confermare il messaggio di errore

Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico.