A09 Alarm

Het alarm A09 verschijnt op de MCZ pelletkachels wanneer er een storing is in de rookgastemperatuursensor. De sensor moet worden vervangen.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.