Beveiliging niet aangesloten of kabelbreuk - E00020000.02



De foutmelding E00020000.02 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de verbinding met de temperatuurbegrenzer is onderbroken (kabel niet aangesloten of gebroken).

Het apparaat kan niet meer worden gebruikt. Er moet een technicus worden ingeschakeld om de bedrading en de begrenzer te controleren.