Ontstekingsfout - E0008.10



De foutmelding E0008.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer het ontstekingsproces is mislukt.

Oplossing

1. Bevestig de foutmelding
2. Leeg en reinig de verbrandingskamer en zuig vervolgens de ontstekingsslang schoon
3. Controleer of de verbrandingskamer correct is geplaatst
4. Controleer of er nog pellets in de voorraadbak zitten. Gebruik uitsluitend ENplus A1-gecertificeerde pellets
5. Controleer de toevoer van verse lucht en zuig de aanzuigbuis schoon als deze vervuild is

Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig.

Gedrukt op 2026-11-08 17:15:21 / Laatst bijgewerkt op 2026-10-01 21:21:37