Oververhitte kamerthermostaat - E0004.04



De foutmelding E0004.04 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de door de thermostaat gemeten kamertemperatuur hoger is dan 30 °C.

Oplossing

1. Laat de ruimte afkoelen (lucht de ruimte, verplaats de thermostaat uit de buurt van een warmtebron)
2. De melding kan pas worden weggewerkt wanneer de temperatuur weer onder de 30 °C daalt

Controleer of de thermostaat niet te dicht bij de kachel of een ander warm apparaat staat.