
Válvula de fumos aberta - E0200.08



O código de erro E0200.08 surge nos fogões a pellets Rika quando a válvula de fumos não está na posição de aquecimento.

Resolução

1. Feche a válvula de fumos
2. Confirme a mensagem de erro

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.