Termóstato ambiente sobreaquecido - E0004.04



O alarme E0004.04 surge nos fogões a pellets Rika quando a temperatura ambiente medida pelo termóstato ultrapassa os 30 °C.

Resolução

1. Deixe a divisão arrefecer (areje a divisão, afaste o termóstato de uma fonte de calor)
2. A mensagem só pode ser confirmada quando a temperatura voltar a ficar abaixo dos 30 °C

Verifique se o termóstato não está demasiado próximo do fogão ou de outro aparelho quente.