

La alarma A23 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando hay un problema con el sensor de ambiente. El sensor debe ser revisado y sustituido si es necesario. Esta alarma puede activarse si el sensor sufre un cortocircuito.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.