

Fallo de comunicación de la placa base - E00040000.10



El código de error E00040000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la conexión entre la placa base y la pantalla táctil.

Solución

1. Deja que la estufa se enfríe y desconecta el enchufe de la toma de corriente
2. Desconecte la estufa de la red eléctrica durante al menos 10 segundos
3. Restablezca la alimentación eléctrica de la estufa

Si el error vuelve a aparecer, es necesaria la intervención de un técnico. El error «Fallo de comunicación» también puede deberse a una rotura de cable o a un cortocircuito.