

Begrenzer / Oververhitte kachel - E00020000.10 / E00020000.08



De foutmelding E00020000.10 / E00020000.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer er zich door onvoldoende convectie een overmatige warmteopbouw in het apparaat voordoet.

Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen
2. Koppel de kachel los van het stroomnet
3. Controleer of alle convectie- en luchtopeningen vrij zijn

Afhankelijk van het model:

1. Controleer de werking van de convectieventilator in de testmodus
2. Stel in het menu, INSTELLINGEN -> MULTIAIR-VENTILATOR, de snelheid en het vermogen van de ventilator in op AUTO
3. Ontgrendel/druk op de knop van de veiligheidsthermostaat aan de achterkant van de kachel