

L'alarme A16 apparaît sur les poêles à pellets MCZ lorsqu'il y a une pression de l'eau qui est insuffisante.

Résolution

Rajouter de la pression dans l'installation selon les instructions de votre installateur sanitaire. Pour la gamme de produits MCZ, la pression à froid doit être de 1,5 bar