

Alarm A18 op de pelletkachels van MCZ heeft een verschillende betekenis, afhankelijk van het type apparaat:

Oplossing

[Voor een luchtkachel](#)

Dit kan twee dingen betekenen:

1. Er is een te grote luchtdoorlaat: controleer de afdichting van de pelletbak aan de bovenkant van het apparaat. Als deze in slechte staat is of gescheurd is, moet deze worden vervangen.
2. Elektronisch probleem: er is een technicus nodig om de exacte oorzaak vast te stellen.

[Voor een hydraulische kachel](#)

Controleer de watertemperatuursensor en reset deze indien nodig. Dit kan ook te wijten zijn aan een te lage waterdruk of een daling van de waterdruk tot onder 0,2 bar.